

HOCHSCHULE BOCHUM

Dokumentation der Projektarbeit im Fach Industrieroboter

(Gruppe: Wibke Lorenz, Mahmood Shubbak, Peng Xu)

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Aufgabenstellung	3
1.2 Ausgangssituation	4
1.2.1 Der Industrieroboter	4
1.2.2 Der Arbeitsbereich	5
1.2.3 Die Werkstücke	5
2. Die Sortieraufgabe	6
2.1 Der Messvorgang	6
2.2 Verhalten bei Fehlermeldungen	7
2.3 Verhalten bei Störungen	7
2.4 Signal-Lampen	8
3. Das Programm	9
3.1 Programmablaufplan	9
3.2 Karel-Programm	14

1. Allgemeine Aufgabenstellung

Im Rahmen der Praktika im Fach Industrieroboter wird eine Projektarbeit mit Industrieroboter durchgeführt. Bei der Aufgabe handelt es sich um eine Handhabungsanwendung inklusive Sortieraufgabe (pick and place).

Die vom Professor vorgegebenen allgemeinen Randbedingungen lauten:

- Die zu entwickelnde Anwendung benutzt das Werkzeugkoordinatensystem (TCP, UTOOL) und ein Anwenderkoordinatensystem (UFRAME)
- Mit Hilfe der am Greifer vorhandenen Sensoren ist zu prüfen:
 - ob der Greifer vor dem Greifen eines Teiles geöffnet ist,
 - ob das Teil nach dem Greifen sicher gegriffen ist und
 - ob das Teil vor dem Ablegen noch im Greifer ist.

Hinweis: Diese Prüfungen sind an allen notwendigen Stellen einzubauen. Bei allen Sensorabfragen ist für den Fehlerfall eine Reaktion des Programms **und** des Roboters vorzusehen. Dabei sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass ein Sensor auch fehlerhafte Informationen liefern kann.

Ziel sollte es immer sein, bei einem Fehlerfall möglichst die Anwendung nach einem Bedienereingriff fortzusetzen (möglichst kein Abbruch).

- Das Programm muss so gestaltet werden, dass bei der Ausführung der „General Override“ auf **100%** steht.
- Die Anwendung muss ohne Reduzierung der Geschwindigkeit **sicher** funktionieren.
- Die Anwendung muss in möglichst kurzer Zeit die Sortieraufgabe erledigen (time is money).
- Es kann bei dem Sortiervorgang **nicht** davon ausgegangen werden, dass die Werte des Unterscheidungsmerkmals für die Teile a priori bekannt sind. Jedes Teil muss gemessen und seinem Messwert (für Gewicht, Länge oder Durchmesser...) entsprechend in die Gesamtmenge der Teile eingegliedert werden.
- Einschalttaster und Meldelampen müssen verwendet werden, weiß = Quittierung erforderlich, grün = Automatikbetrieb, gelb = Bedienereingriff erforderlich, rot = NOT-AUS (Fault-Zustand, erlischt bei RESET)
- Im Fehlerfall die Betriebsanzeige auf TP umschalten und Bildschirm für Bedienereingriff anzeigen.
- Das Programm muss auf „NOT-AUS“ reagieren (rote Lampe an).
NOT-AUS Error Codes: SOP = 11001, TP = 11002, Ext = 11007, Fance = 11038
Tasten: Fault Reset = OPIN[1], Reset = [153].

1.2 Ausgangssituation

Die Vorgabe der Hardware der Projekte, ist zugleich die Vorgabe der einzelnen Sortieraufgaben. Unsere Sortieraufgabe besteht darin, Teile nach ihrer Länge zu sortieren.

Die uns zur Verfügung stehenden Mittel sind:

- Fanuc LR Mate 200i Industrieroboter
- Arbeitsbereich
- Werkstücke
- Computer

1.2.1 Der Industrieroboter

Der Industrieroboter ist ein Roboter der Firma Fanuc und gehört zu der Serie LR Mate 200i. Er ist ein 6-achsiger Roboterarm, der durch elektrische Antriebe bewegt wird.

Wichtige Kenndaten sind:

- Tragfähigkeit von 3kg
- Wiederholgenauigkeit von +/- .04mm (+/- 0.002")
- Achsgeschwindigkeit bis zu 480° in der Sekunde
- R-J3 Steuerung



1.2.2 Der Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich besteht aus:

- einer Aufnahme-Station (Source Positions $S[i]$)
- einer Ablage-Station (Destination Positions $D[i]$)
- einem Sensor
- den Signallampen
- einem Bedienerfeld mit einem NOT-AUS-Schalter, einem Start-Taster und einer weißen Signallampe (siehe Bild 1)




Bild 1

1.2.3 Die Werkstücke

Zur Verfügung stehen uns 9 zylindrische Werkstücke, die nach ihrer Länge sortiert werden sollen. (siehe Bild 2)




Bild 2

2. Die Sortieraufgabe

Die Aufgabe des Roboters besteht darin, Teile nach ihrer Länge zu sortieren. Der Roboter fährt dazu zuerst zur Entnahmestation, greift ein Teil und misst die Länge des Werkstücks an einem Sensor. Wenn er alle Teile durchgemessen hat, sortiert er die Werkstücke nach der Länge geordnet in die Ablagestation ein und begibt sich danach in seine Grundstellung zurück.

2.1 Der Messvorgang

Der Messvorgang kann auf zwei unterschiedliche Art und Weisen ausgeführt werden.


Die 1. Möglichkeit ist:

- Der Messvorgang startet bei P_0
- Der Sensor hat ein Signal
- Der Roboter fährt linear zu P_1
- Sobald der Sensor kein Signal hat, wird die Position in P_2 gespeichert.
 - **Länge = $P_0 - P_2$**

Die 2. Möglichkeit ist:

- Der Messvorgang startet bei P_0
- Der Sensor hat ein Signal
- Der Roboter fährt linear zu P_1
- Sobald der Sensor kein Signal hat, wird die Position in P_2 gespeichert und der Roboter stoppt sofort seine Bewegung
 - **Länge = $P_0 - P_2$**

Die 2. Möglichkeit bringt uns eine große Zeiteinsparung. Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir uns für diese Möglichkeit entschieden haben.



2.2 Verhalten bei Fehlermeldungen

Eine Fehlermeldung liegt dann vor, wenn der Roboter einen Signaleingang erwartet, aber kein Signal bekommt. Dies geschieht beispielsweise, wenn er versucht ein Teil zugreifen, jedoch gar kein Teil vorhanden ist. In diesem Falle stoppt der Roboter und es wird eine Meldung auf dem Teach Pendant ausgegeben:

„Error!!

Teil nicht vorhanden“

Der Bediener hat nun die Möglichkeit zwischen 3 Funktionen zu wählen:

Funktion → Try again: Der Roboter wiederholt den Greifvorgang

Funktion → Ignor: Der Roboter ignoriert, dass er kein Teil hat und macht in seinem Bewegungsablauf weiter.

Funktion → Cancel: Der Roboter bricht das Programm ab und fährt in seiner Grundstellung zurück.

Ein weiterer Fehlerfall wäre, wenn der Roboter während der Fahrt ein Teil verliert. Sobald er an einer Stelle angekommen ist, wo er eine Signalkontrolle macht, stoppt er seine Bewegung und gibt eine neue Nachricht auf dem Teach Pendant aus:

„Error!!

Teil verloren“

Nun kann der Bediener zwischen 2 Funktionen über das weitere Vorgehen entscheiden:

Funktion → Ignor: Der Roboter ignoriert, dass er kein Teil hat und macht in seinem Bewegungsablauf weiter.

Funktion → Cancel: Der Roboter bricht das Programm ab und fährt in seiner Grundstellung zurück.

2.3 Verhalten bei Störungen

Eine Störung liegt dann vor, wenn ein oder mehrere NOT-Ausschalter betätigt wurden. In diesem Falle weist das Teach Pendant den Bediener daraufhin, dass er die Störquelle beseitigen soll, weshalb der NOT-AUS betätigt wurde. Zum weiter Fahren muss der Bediener einen der beiden Reset-Taster (einen auf dem TP, der andere auf der Steuerung) betätigen und mit Cycle-Start, das Programm weiter laufen lassen.

Original Meldung auf dem Teach Pendant:

„Not-AUS wurde betätigt

Nach Fehlerbehebung Not- Aus lösen und

Ein Reset Taster drücken und starten mit Cycle-Start!

Achtung Programm läuft weiter!“


2.4 Signal-Lampen


An der Anlage befinden sich vier verschieden farbige Signal-Lampen, welche den aktuellen Zustand signalisieren.


- Weiße Lampe: Programm kann gestartet werden
- Grüne Lampe: Automatikbetrieb, es liegt kein Fehler vor
- Gelbe Lampe: Fehler, kein Teil vorhanden
- Rote Lampe: Störung, Not-Ausschalter betätigt




3. Das Programm


3.1 Programmablaufplan











(In dem oben abgebildeten Programmablaufplan wurden nur die wichtigsten Routinen erwähnt)

3.2 Karel-Programm

Projektarbeit Industrieroboter Fanuc LR Mate 200i

```
--Gruppe :                Wibke Lorenz, Mahmood Shubbak, Peng Xu
--technische Daten Fanuc LR Mate 200i :    - 6 Kontroll-Achsen (J1, J2, J3, J4, J5, J6)
--                                           - R-J3-Steuerung
--Projektstart:           WS 2010
--Revisionsnummer:       00
--Dateiname:              Projekt4.kl
```

PROGRAM Projekt4

```
VAR
S,D                : ARRAY[9] OF XYZWPREXT  -- Entnahme- und Ablagepositionen
L                  : ARRAY[9] OF REAL      -- gemessene Länge
V,Ind              : ARRAY[9] OF INTEGER   -- Rang-Array
i, j, n            : INTEGER              -- Zählvariablen
sav_tcp,sav_npv    : POSITION              -- Werkzeug- und Anwenderkoordinaten
Home_Pos           : POSITION              -- Start Position
P0,P1,P2           : XYZWPREXT           -- Messpositionen
CP,A1,B1,A2        : XYZWPREXT           -- Hilfspositionen
Re                 : BOOLEAN              -- Reset-Merker
```

-- Rote Lampen an

ROUTINE Rot

BEGIN

```
DOUT[3] = OFF      -- große grüne Meldeleuchte
DOUT[12] = OFF     -- kleine grüne Meldeleuchte
DOUT[2] = OFF      -- große gelbe Meldeleuchte
DOUT[11] = OFF     -- kleine gelbe Meldeleuchte
DOUT[1] = ON       -- große rote Meldeleuchte
DOUT[10] = ON      -- kleine rote Meldeleuchte
```

END Rot

-- Gelbe Lampen an

ROUTINE Gelb

BEGIN

```
DOUT[3] = OFF      -- große grüne Meldeleuchte
DOUT[12] = OFF     -- kleine grüne Meldeleuchte
DOUT[2] = ON       -- große gelbe Meldeleuchte
DOUT[11] = ON      -- kleine gelbe Meldeleuchte
DOUT[1] = OFF      -- große rote Meldeleuchte
DOUT[10] = OFF     -- kleine rote Meldeleuchte
```

END Gelb

-- Grüne Lampen an

ROUTINE Grün

BEGIN

```
DOUT[3] = ON       -- große grüne Meldeleuchte
DOUT[12] = ON      -- kleine grüne Meldeleuchte
DOUT[2] = OFF      -- große gelbe Meldeleuchte
DOUT[11] = OFF     -- kleine gelbe Meldeleuchte
DOUT[1] = OFF      -- große rote Meldeleuchte
DOUT[10] = OFF     -- kleine rote Meldeleuchte
```

END Grün

-- Bildschirm leeren

```

ROUTINE TP_leeren
  BEGIN
    WRITE TPDISPLAY(CHR(128))           -- TP Display leeren
    WRITE TPFUNC(CHR(128))             -- Funktionsleiste leeren
  END TP_leeren

```

```

-- Programm abbrechen
ROUTINE End_Pro
  BEGIN
    RDO[2] = OFF                       -- Greifer öffnen
    DOUT[3] = OFF                       -- Lampen aus
    DOUT[12]= OFF
    DOUT[2] = OFF
    DOUT[11]= OFF
    DOUT[1] = OFF
    DOUT[10]= OFF
    TP_leeren                          -- Bildschirm leeren
    MOVE TO Home_Pos                   -- Bewegung zur Start Position
    ABORT
  END End_Pro

```

```

-- Fehler ignorieren
ROUTINE Ignore
  BEGIN
    Grun                                -- Grüne Lampen an
    TP_leeren                          -- Bildschirm leeren
    Re=FALSE                            -- keine Wiederholung
  END Ignore

```

```

-- Vorgang wiederholen
ROUTINE Again
  BEGIN
    Grun                                -- Grüne Lampen an
    TP_leeren                          -- Bildschirm leeren
    Re=TRUE                             -- wiederholen
  END Again

```

```

-- Not-Aus Meldung
ROUTINE Not_Aus
  BEGIN
    Rot                                  -- Rote Lampen an
    TP_leeren                          -- Bildschirm leeren
    force_spmenu(1,spi_tpuser,1)       --Ausgabe auf dem TP
    SET_CURSOR(TPDISPLAY,1,7,0)
    WRITE ('Not-Aus wurde betätigt!!',cr,cr)
    WRITE ('Nach Fehlerbehebung Not-Aus lösen und',cr)
    WRITE ('ein Reset Taster drücken und starten mit Cycle Start!',cr,cr)
    WRITE ('Achtung Programm läuft weiter!!')
    WAIT FOR (OPIN[1]=ON) OR (TPIN[153]=ON) -- Tasterkontrolle
    Grun                                -- Grüne Lampe an
  END Not_Aus

```

```

-- Fehler prüfen
ROUTINE Fehler(f:INTEGER)             -- f=Fehlerart, 1: Teil nicht gegriffen
  BEGIN                               --           2 : Teil verloren

```

```

IF (RDI[2]=OFF) AND (f=1) THEN
  Gelb
  RDO[2]=OFF
  CP=CURPOS(0,0)
  CP.Z=CP.Z+90
  MOVE TO CP
  force_spmenu(1,spi_tpuser,1)
  TP_leeren
  SET_CURSOR(TPDISPLAY,2,17,0)
  WRITE ('ERROR !!')
  SET_CURSOR(TPDISPLAY,4,7,0)
  WRITE ('Teil nicht vorhanden')
  WRITE TPFUNC ('Try again   Ignore   Cancel')
  WAIT FOR (TPIN[129]=ON) OR (TPIN[132]=ON) OR (TPIN[134]=ON)
  IF(TPIN[132]=ON) THEN
    Ignore
  ENDIF
  IF(TPIN[134]=ON) THEN
    End_Pro
  ENDIF
  IF(TPIN[129]=ON) THEN
    Again
  ENDIF
ENDIF

IF (RDI[2]=OFF) AND (f=2) THEN
  RDO[2]=OFF
  Gelb
  force_spmenu(1,spi_tpuser,1)
  TP_leeren
  SET_CURSOR(TPDISPLAY,2,17,0)
  WRITE ('ERROR !!')
  SET_CURSOR(TPDISPLAY,4,7,0)
  WRITE ('Teil verloren')
  WRITE TPFUNC ('           Ignore   Cancel')
  WAIT FOR (TPIN[134]=ON) OR (TPIN[132]=ON)
  IF(TPIN[132]=ON) THEN
    Ignore
  ENDIF
  IF(TPIN[134]=ON) THEN
    End_Pro
  ENDIF
ENDIF
END Fehler

```

-- Fehlerkontrolle für f=1
-- Gelbe Lampen an
-- Greifer öffnen
-- 90mm nach oben fahren
-- Fehlerausgabe auf dem TP
-- Tasterkontrolle
-- F3 gedrückt
-- Fehler ignorieren
-- F5 gedrückt
-- Programm abbrechen
-- F1 gedrückt
-- Vorgang wiederholen
-- Fehlerkontrolle für f=2
-- Greifer öffnen
-- Gelbe Lampen an
-- Fehlerausgabe auf dem TP
-- Tasterkontrolle
-- F3 gedrückt
-- Fehler ignorieren
-- F5 gedrückt
-- Programm abbrechen

-- Index und Wert vom Rang-array V wechseln

```

ROUTINE Magic
  BEGIN
  FOR i = 1 TO 9 DO
    FOR j = 1 TO 9 DO
      IF V[i]=j THEN
        Ind[j]=i
      ENDIF
    ENDFOR
  ENDFOR
ENDFOR

```


-- Transportieren der Teile

```

ROUTINE Mov(A,B:XYZWPREXT)
  BEGIN
  A1=A
  A1.Z=A1.Z+185
  A2=A
  A2.Z=A2.Z+25
  RDO[2]=OFF
Ag::  Re=FALSE
  MOVE TO A1                -- fahre 185mm über A
  WITH $SPEED=310,$MOTYPE=LINEAR MOVE TO A2  -- fahre 25mm über A
  WITH $SPEED=200,$MOTYPE=LINEAR MOVE TO A    -- fahre zu A
  RDO[2]=ON                 -- Greifer schließen
  DELAY 300                 -- 0,3s warten
  Fehler(1)
  IF Re THEN                -- Fehlerkontrolle 1
    GO TO Ag                -- Vorgang wiederholen
  ENDIF
  WITH $SPEED=1150,$MOTYPE=LINEAR MOVE TO A1  -- fahre 185mm über A
  B1=B
  IF n = 1 THEN             -- B ist Sensorposition P0
    B1.Z=B1.Z+85           -- B1 ist 85mm über B
  ENDIF
  IF n = 2 THEN             -- B ist Ablageposition D
    B1.Z=B1.Z+155         -- B1 ist 155mm über B
  ENDIF
  MOVE TO B1                -- fahre zu B1
  WITH $SPEED=300,$MOTYPE=LINEAR MOVE TO B    -- fahre zu B
  Fehler(2)                 -- Fehlerkontrolle 2
END Mov

```

-- Längenmessung

```

ROUTINE Mess(Num:INTEGER)
  BEGIN
  WITH $SPEED=200,$MOTYPE=LINEAR,$STERMTYPE=FINE MOVE TO P1,  -- fahre zu Messposition P1
  WHEN DIN[10]+ DO        -- Sensor aus
  CANCEL                   -- Bewegung stoppen
  ENDMOVE
  P2=CURPOS(0,0)
  L[Num]=P0.Z-P2.Z        -- Längenberechnung
  WITH $SPEED=950, $MOTYPE=LINEAR MOVE TO B1  -- fahre 85mm über P0
END Mess

```

-- Länge sortieren

```

ROUTINE Sort
  BEGIN
  FOR i = 1 TO 9 DO
    V[i]=1                -- Werte auf 1 setzen
  ENDFOR
  FOR i = 1 TO 8 DO
    FOR j = i+1 TO 9 DO
      IF L[j]>=L[i] THEN  -- Sortieren der Länge
        V[i]=V[i]+1

```

```

        ELSE
            V[j]=V[j]+1
        ENDIF
    ENDFOR
ENDFOR
END Sort

```

```

-- Hauptprogramm
BEGIN

CONDITION[1]:                                     -- Not-Aus Kontrolle
    WHEN ERROR[11001] OR ERROR[11002] OR ERROR[11007] OR ERROR[11038] DO
        UNPAUSE
        Not_Aus                                     -- Not-Aus Meldung
        ENABLE CONDITION[1]
ENDCONDITION

    ENABLE CONDITION[1]

    $GROUP[1].$UTOOL=sav_tcp                       -- Werkzeugkoordinaten
    $GROUP[1].$UFRAME=sav_npv                     -- Anwenderkoordinaten
    $MOTYPE=JOINT
    $TERMTYPE=NODECEL
    $SPEED=2000

    Re=FALSE                                       -- Re initialisieren
    DOUT[9] = ON                                   -- weiÙe Lampe an
    WAIT FOR DIN[9]+                               -- Start Taster
    DOUT[9] = OFF                                  -- weiÙe Lampe aus
    Grun                                           -- Grüne Lampen an
    MOVE TO Home_Pos                               -- fahre zu Start Position
    FOR i= 1 TO 9 DO
        n=1
        Mov(S[i],P0)                               -- 9x Teil zum Sensor transportieren
        Mess(i)                                    -- Messen
        A1=S[i]
        A1.Z=A1.Z+180
        MOVE TO A1                                 -- 180mm über S Positionen fahren
        A2=S[i]
        A2.Z=A2.Z+25
        WITH $SPEED=310, $MOTYPE=LINEAR MOVE TO A2 -- 25mm über S Positionen fahren
        WITH $SPEED=200, $MOTYPE=LINEAR,$TERMTYPE=FINE MOVE TO S[i] -- fahre zu S Positionen
        RDO[2]=OFF                                 -- Greifer öffnen
        DELAY 100                                  -- Wartezeit
        CP=CURPOS(0,0)
        CP.Z=CP.Z+50
        MOVE TO CP                                 -- 50mm nach oben fahren
    ENDFOR
    Sort                                           -- Länge sortieren
    Magic                                          -- Index und Wert vom Rang-array V wechseln
    FOR i= 9 DOWNTO 1 DO
        n=2
        Mov(S[Ind[i]],D[i])
        RDO[2]=OFF                                 -- Greifer öffnen
        DELAY 100                                  -- Wartezeit
        CP=CURPOS(0,0)

```

```
CP.Z=CP.Z+50
MOVE TO CP
ENDFOR
End_Pro
END Projekt4
```

-- 50mm nach oben fahren

-- Programm abbrechen